

# Ingenico

## Überprüfung der Freischaltung der Gutscheinkarte

- zweimal die F-Taste drücken bis Funktionscode kommt
- „9“ eingeben und die grüne OK-Taste drücken
- Kassierer-Passwort „12345“ eingeben und die grüne OK-Taste drücken
- Frage „Erw. Diagnose durchführen?“ mit JA (linke Taste unter dem JA) bestätigen

Im Ausdruck muss „Gutscheinkarte“ oder „GS-Karte“ mit angedruckt werden.

