

Verifone H5000

Überprüfung der Freischaltung der Gutscheinkarte

- Hauptmenü drücken



- Diagnose – Erweiterte Diagnose
- Im Ausdruck muss „GS-Karte“ mit angedrückt werden.

